

7. PROGRAM DE CONTROL A CALITATII EXECUȚIEI **LUCRĂRILOR**

Privind lucrările de **Instalații termice** conform Legii nr.10/1995

Denumire proiect: Refacerea instalatiei de incalzire si reabilitare la
Biblioteca Judeteana, filiala Zorilor,
str. Observatorului, nr. 1, Cluj-Napoca

Beneficiar : Biblioteca Judeteana Octavian Goga
PROIECTANT GENERAL: SC BIROUL DE ARHITECTURA ASIZA SRL
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC BDSPROIECT SRL
NR. PROIECT: 1026/15

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie	Cine întocmește și semnează	Nr. și data actului	Obs.
1	2	3	4	5	6
1	Stabilirea traseelor și coordonarea cu celelalte instalații (sanitare, electrice, telecomunicații etc)	PVR	BE		
2	Verificarea caracteristicilor și calitatea materialelor (inclusiv a corpurilor de încălzire)	PVR	BE		
4	Verificarea montării conductelor de rețea termica	PVR	BE		
4	Verificarea montării conductelor de încălzire	PVR	BE		
5	Verificarea montării armăturilor și a corpurilor de încălzire	PVR	BE		
6	Protecția împotriva coroziunii, vopsitorii și izolarea conductelor	PVR	BE		
7	Spălarea instalației cu apă potabilă	PVR	BE		
8	Proba de etanșitate la presiune	PVR	BEP		Faza det
9	Proba la dilatare-contratare	PVR	BEP		Faza det.
10	Proba de eficacitate	PVR	BEP		
11	Recepția preliminară	PVR	BE		
12	Recepția la terminarea lucrărilor	PVR	BE		

Legendă: PVR-Proces verbal de recepție calitativă
PVLA-Proces verbal de lucrări ascunse
B-Beneficiar
E-Executant
P-Proiectant

Intocmit:

ing. Kovacs Zsuzsanna